

Κυκλικό διάγραμμα δίχρονης πετρελαιομηχανής



Σχήμα 5.5 Κυκλικό διάγραμμα λειτουργίας δίχρονης μηχανής χωρίς υπερλήρωση

- α-β Καύση
- β-γ Εκτόνωση και σαερίων
- γ Έναρξη εξαγωγής και σαερίων
- δ Έναρξη σάρωσης
- δ-ε Σάρωση
- ε-ζ Εξαγωγή και σαερίων
- ζ Έναρξη συμπίεσης αέρα